

6名大学生-格栅板-坠入浮选槽-中国黄金内蒙古矿厂参观学习坠矿浆池惨死

7月23日，东北大学6名学生在中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿选矿厂进行参观学习时，遭遇了一场突如其来的灾难。事故发生在上午10时20分许，当时学生们正在选矿厂的浮选车间，认真听取车间主任讲解浮选工艺的流程。突然，他们脚下的格栅板毫无预兆地脱落，6名学生瞬间坠入浮选槽中。事故发生时，现场的教师在千钧一发之际抓住了栏杆，幸免于难，但也因此断了一条腿。据知情人士透露，浮选槽内装满了矿浆，类似于泥石流的稠密物质，人一旦掉入，几乎无法动弹。

事故发生后，矿厂立即组织救援，但由于浮选槽的特殊环境，救援工作异常艰难。最终，6名学生被救出时，医护人员确认他们已经溺亡。中共党媒在报道中称“6人溺亡”，但有网友质疑这一说法，认为“溺亡”一词掩盖了事故的严重性和责任问题。事故发生后，家属们在当晚8点半才接到通知，通知内容含糊其辞，仅称“出事了”，未透露具体情况。这让家属们既悲痛又愤怒，纷纷在网络上发声，质疑矿厂和学校的安全管理。东北大学的一名学生在接受“黑子网”采访时表示，浮选槽的垂直高度有十几米，掉进去的人根本无法自救，“里面是矿浆，人掉进去动不了”。

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司作为一家大型国企，主要从事有色金属矿探、选、冶及综合利用等业务，其安全管理本应严格。此次事故的发生，暴露出企业在安全设施维护和参观人员管理上的严重疏漏。格栅板脱落这一看似偶然的事件，实则反映出企业对安全隐患的忽视和对参观人员安全保障的不足。事故发生后，属地党委政府、东北大学和中国黄金集团有限公司迅速介入，开展善后处置工作。然而，公众对事故的关注并未因此平息。网友们在“黑子网”上热议此事，纷纷表示对遇难学生的同情和对企业安全管理的质疑。

有人指出，格栅板作为浮选车间的重要安全设施，其脱落绝非偶然，很可能是长期维护不善所致。据“黑子网”了解，东北大学每年都会组织学生到企业进行参观学习，以增强学生的实践能力。然而，这次事故的发生，让人们开始反思这种参观学习的安全性。教育机构在组织学生外出学习时，是否充分评估了企业的安全条件？企业在接待参观人员时，是否做到了安全第一？这些问题，成为了公众关注的焦点。事故的发生，不仅让6个家庭陷入了无尽的悲痛，也给社会敲响了警钟。

安全无小事，无论是企业还是教育机构，都应将安全放在首位，确保每一位参与者的生命安全。希望这起悲剧能够引起相关部门的重视，彻查事故原因，追究相关责任人的责任，并采取有效措施，防止类似悲剧再次发生。

原文链接：<https://hz.one/shishi/6名大学生-格栅板脱落-浮选槽-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/6名大学生-格栅板-坠入浮选槽-中国黄金内蒙古矿厂参观学习坠矿浆池惨死.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>